

安全生产行政执法文书

现场检查记录

(京技管) 安监现记〔2020〕 执00395 号

被检查单位: 北京华油联合燃气开发有限公司(91110302802112346J)

地址: 北京市北京经济技术开发区荣华街道办事处宏达南路7#

法定代表人(负责人): 职务: 联系电话:

检查场所: 办公室查阅文件

检查时间: 2020 年 07 月 22 日 15 时 05 分至 07 月 22 日 15 时 46 分

我们是 北京经济技术开发区 安全生产监督管理局行政执法人员 赵贵根、刘毅兰, 证件号码为 110231011、110231031, 这是我们的证件(出示证件)。

现依法对你单位进行现场检查, 请予以配合。

检查情况: 根据《现场检查方案》(京技管)安监检查〔2020〕执00398号内容要求, 对该单位进行执法检查, 当日检查情况如下:

1. 该公司遵照中石油受限空间作业安全管理规定进行有限空间管理; (未发现明显问题)

2. 查看该公司贾健辉有限空间监护作业证件在有效期内; (未发现明显问题)

3. 检查当日无有限空间现场作业, 该企业安全员陈述2020年到目前未有有限空间作业。(其它)

要求企业进一步加大有限空间作业安全管理, 杜绝事故发生。

(以下空白)

以上内容经证实属实

检查人员(签名): 赵贵根 刘毅兰

被检查单位现场负责人(签名):

2020 年 07 月 22 日